

ThermoPro



Especificação do item

Marca: ThermoPro

Modelo Número: TP50

Material: Plástico

Utilização do Termómetro:

Temperatura interior Precisão de temperatura: +/-1F/C

Alimentação : Pilha 1,5xAAA

Medidas: Fahrenheit e Celsius

Tamanho ecrã: 6.8cm

Embalagem: Caixa cartão

Tipo: Termómetros domésticos

Tipo de produto: Medidor temperatura e humidade

Termómetro: Digital

Color: Branco e cinzento

Alcance de temperatura: -50C ~ 70C

Tipo de display: Digital

Dimensões: 6.8*8.0*2.2cm

Precisão de humidade: +/-2% from 30% to 80%

Descrição:

A sua casa é um lugar sagrado. É o seu lugar para fugir do mundo exterior. Você tem um controle sobre seu ambiente enquanto está em sua casa, mas há uma coisa que muitos proprietários não conseguem monitorizar, e que é a humidade. Muita humidade irá causar bolor, mofo, danos na eletrónica e pouca humidade fará pele seca, irritação nos olhos e doença. Os quartos em sua casa também pode ter diferentes temperaturas dependendo da sua localização, mantendo um controlo na temperatura ambiente é importante para que possa sentir-se confortável em sua própria casa e este dispositivo permite que você tenha um controlo preciso.

Mas não há necessidade de se preocupar, temos um dispositivo que pode corrigir esses dois problemas comuns do agregado familiar!

ThermoPro




Características do produto:

- Alta precisão de 1% RH e $\pm 1^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$, e uma ampla faixa de temperatura-58 °F a 158 °F (-50 °C ~ 70 °C)
- Lê os níveis de humidade e temperatura de modo que possa manter a sua casa no máximo conforto
- Smart display com três níveis de regulador de especialidade para identificar se a casa tem baixa, confortável ou alta humidade
- Feito com um suporte de mesa e um suporte magnético para melhor posicionamento em torno de sua casa
- Medidas de leituras atuais e comparação de registos diários para que saiba como preparar melhor o seu dia
- Fácil de limpar as configurações, pressione e segure o botão limpar durante 2 segundos para limpar o registo máximo e mínimo de leituras humidade/temperatura

ThermPro

INDOOR HUMIDITY AND TEMPERATURE MONITOR INSTRUCTION MANUAL

Model No. TP-50



1. Display: Displays the current humidity and temperature, and record maximum and minimum humidity/temperature.
2. °C/°F/Clear Button: Press once to change the temperature display to either °C or °F. Press and hold for 2 seconds to

clear the record maximum and minimum humidity/temperature readings.

3. Battery Compartment: Holds one 1 AAA battery to power the unit.
4. Comfort Level: 3 icons: DRY, COMFORT, WET.
If humidity is below 50%: Dry.
If humidity is between 50% to 70% AND temperature is between 68°F-79°F (20°C-26°C): Comfort.
If humidity is above 70%: Wet.
Elsewise: No icon.
5. Totally wireless tabletop and magnet-mountable design.

BEFORE FIRST USE

1. Insert or Replace Battery: Insert one AAA battery with correct polarity (+) and (-) as indicated.
2. Do not immerse product in water.
3. The humidity and temperature monitor is now ready to use.

CARE OF YOUR HUMIDITY/TEMPERATURE MONITOR

- Do not leave exposed to extreme high or low temperatures since this may cause damage to electronic parts and plastics.
- Remove battery if planning to store for more than four months.


Specifications

1. Temperature range: -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C).
2. Humidity range: 10% ~ 99%.
3. Comfort display: DRY, COMFORT, WET.
4. Temperature display unit: °C °F selectable.
5. Temperature Resolution: 0.1 °C/°F.
6. Humidity Resolution: 1%.
7. Refresh rate: 10 seconds.
8. Power supply: 1 X AAA 1.5V.




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira –
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Escritório 11

Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt